

LIMPIADOR ÁCIDO INDUSTRIAL ZERO - DD 4106



1

QUÉ HACE Desengrasa, desoxida y desincrusta en una sola aplicación.

PARA QUÉ Limpieza, desoxidado y eliminación de incrustaciones sobre piezas y maquinarias.

QUÉ NECESITO



DD 4106



MQ 53




2

APLICACIÓN PASO A PASO



1

Llenar el dispositivo de aplicación con el producto.



2

Aplicar el producto sprayado sobre la superficie a limpiar o por inmersión si es necesario.



5-30 min

3

Dejar actuar unos minutos en función del nivel de oxidación/incrustación presente (5-30min)



4

Aplicar acción mecánica y aclarar con abundante agua para retirar los restos de suciedad y producto.

3

TEMPERATURA DE USO

5 °C - 35 °C (+/- 5°C)

DOSIFICACIÓN

Entre 50% y 100%

SUPERFICIE

Apto para superficies metálicas

ATENCIÓN

Producto ácido, puede dañar ciertos materiales como el mármol, hormigón u otros materiales delicados. Asegurar un buen aclarado final de las piezas metálicas tras su aplicación.

OBSERVACIONES

Efecto fosfatado con protección temporal de unas horas tras su aplicación.

SEGURIDAD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PICTOGRAMA DE PELIGRO

Producto **CONCENTRADO**

NO REQUIERE

NO PELIGROSO

Para más información consulte la ficha de seguridad [pinchando aquí](#) o escaneando el código QR

