



live Bio!

PROTOCOLO DE APLICACIÓN

DISOLVENTE ZERO- DD 4119



1

QUÉ HACE Desengrasa de aceites y grasas.

PARA QUÉ Piezas, equipos y conjuntos electro-mecánicos

QUÉ NECESITO



DD 4119



MQ 15



2

APLICACIÓN PASO A PASO



1

Llenar el sistema de aplicación sprayer o la cubeta con el producto.



2

Aplicar sobre la superficie sprayando o introducir las piezas en la cubeta de limpieza.



5 min

3

Dejar actuar unos minutos.



4

Retirar mediante cepillado o bayeta. Dejar secar al aire. No requiere aclarado.

3

TEMPERATURA DE USO

5 °C - 60 °C (+/- 5°C)

DOSIFICACIÓN

Puro

SUPERFICIE

Apto para superficies metálicas.

ATENCIÓN

Producto en base hidrocarburos, testar antes de aplicar sobre superficies delicadas. En aplicaciones **sobre contactos eléctricos o electrónicos** aplicar siempre **sin tensión**.

OBSERVACIONES

SEGURIDAD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PICTOGRAMA DE PELIGRO

Producto **LISTO AL USO**



Para más información consulte la ficha de seguridad [pinchando aquí](#) o escaneando el código QR

