



live Bio!

PROTOCOLO DE APLICACIÓN

ECOSOLVENTE ZERO - DD 4126



1

QUÉ HACE Limpia, desengrasa y elimina marcas de tintas.

PARA QUÉ Limpieza de grasa y marcas realizadas o producidas en procesos industriales sobre superficies metálicas.

QUÉ NECESITO




DD 4126




2

APLICACIÓN PASO A PASO



1

Llenar el dispositivo de aplicación con el producto.



2

Aplicar rociando sobre la superficie a limpiar.



5 min

3

Dejar actuar unos minutos.



4

Retirar la suciedad y el resto de producto mediante un trapo o papel.

3

TEMPERATURA DE USO

5 °C - 30 °C (+/- 5°C)

DOSIFICACIÓN

Puro

SUPERFICIE

Superficies metálicas

ATENCIÓN

Puede atacar a pinturas delicadas. Antes de su uso sobre superficies pintadas, realizar un test previo.
Mantener los envases bien cerrados mientras no se use el producto.

OBSERVACIONES

Mantener un tiempo de contacto adecuado en cada una de las tintas que se deseen eliminar es crucial para obtener un funcionamiento óptimo del producto.

SEGURIDAD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PICTOGRAMA DE PELIGRO

Producto **LISTO AL USO**

NO REQUIERE

NO PELIGROSO

Para más información consulte la ficha de seguridad [pinchando aquí](#) o escaneando el código QR

