



live Bio!

# PROTOCOLO DE APLICACIÓN

## ANTIADHERENTE INDUSTRIAL ZERO- MT 189



# 1

**QUÉ HACE** Protector de superficies multifuncional frente a proyecciones de soldadura, desmoldeo, protección.

**PARA QUÉ** Soldadura, industria del plástico, construcción, naval y automoción.


**QUÉ NECESITO**



MT 189

# 2

### APLICACIÓN PASO A PASO



1

2

3

Limpiar las superficies y eliminar los restos de grasa polvo o cualquier suciedad.

Aplicar sobre la superficie con movimientos homogéneos a 30cm. de la superficie.

Una vez aplicado someter al trabajo a la superficie tratada (soldar, desmoldear, etc.)

# 3

### TEMPERATURA DE USO

5 °C - 80 °C (+/- 5°C)

### DOSIFICACIÓN

Puro

### SUPERFICIE

Todo tipo de superficies metálicas

### ATENCIÓN

En procesos de desmoldeo, no cargar cantidades excesivas en las superficies tratadas. Realizar aplicaciones homogéneas.

### OBSERVACIONES

La aplicación sobre moldes y superficies metálicas delicadas, aporta una protección anticorrosiva extra, incluso en los tiempos de almacenaje.

### SEGURIDAD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PICTOGRAMA DE PELIGRO

Producto **LISTO AL USO**

**NO REQUIERE**

**NO PELIGROSO**

Para más información consulte la ficha de seguridad [pinchando aquí](#) o escaneando el código QR

